

ملخص (3D Manual)

إعداد : قبصر العلان

اسماء الشنطي

إبناس حمدي

حنين تفاحة

امانى ابو جماعة


درسنا في مادة الاسقاط العمودي كيفية تحليل المجسم ثلاثي الابعاد (3D) الى مساقط (2D)

و في هذا الجزء سندرس كيفية تحويل مساقط ثنائية الابعاد (2D) الى مجسم ثلاثي الابعاد (3D) و رسمه بطرق مختلفة

طرق الرسم :

1- Isometric


2- oblique



3D Isometric


1.1 المفهوم العام



هناك 3 محاور رئيسية
الارتفاع يعبر عنه بخطوط عمودية و الطول و العمق يعبر عنهم بخطوط مائلة
بزاوية 30



هذا يعني ان اي ارتفاع او طول او عمق يجب ان يرسم موازي لهذه المحاور
الثلاث

نلاحظ في الشكل ان جميع خطوط
المكعب موازية للمحاور الثلاث






رسم الاطوال بابعادها الحقيقية
اذا وقعت على المحاور او على
الخطوط الموازية لها


في المثال السابق جميع خطوطه كانت موازية للمحاور الثلاث

ولكن هذا لا يعني بالضرورة ان كل خط في الرسمة يجب ان يكون موازي للمحاور كما في المثال التالي:




الخطوط المائلة بزوايا تعتبر خطوط غير ايزومترية اي انها لا تقع على احد المحاور الثلاث


و عند رسمها بطريقة الايزومتر فان هذه الزوايا لا تبقى بنفس قيمتها و نستعين بخطوط ايزومترية لنتمكن من رسمها




1.2 رسم الدوائر




مكعب اطوال اضلاعه 10 cm و نريد رسم دائرة نصف قطرها 5 cm على جميع الوجه




من المهم معرفة اماكن الزوايا المنفرجة
لنتتمكن من رسم الدائرة بشكل صحيح




من الزاوية المنفرجة نرسم خطين يصلان إلى
منتصف الضلعين المقابلين للزاوية




كما في الشكل




و من الزاوية المنفرجة الاخرى نرسم خطين
يصلان الى منتصف الضلعين المقابلين للزاوية
كما في الخطوة السابقة




ينتج لدينا 4 مراكز




مركز الدائرة الاولى ، النقطة الخضراء
نصف قطرها الخط الاخضر
تذكرة : عند رسم القوس لا نتعدي النقاط
المشار إليها باللون الاسود




مركز الدائرة الثانية ، النقطة الزرقاء
نصف قطرها الخط الازرق
تذكرة : عند رسم القوس لا نتعدي النقاط
المشار إليها باللون الاسود




مركز الدائرة الثالثة ، النقطة باللون الذهبي
نصف قطرها الخط باللون الذهبي
تذكرة : عند رسم القوس لا نتعدي النقاط
المشار إليها باللون الاسود




مركز الدائرة الرابعة ، النقطة الصفراء
نصف قطرها الخط بالاصفر
تذكر : عند رسم القوس لا نتعدي النقاط
المشار اليها باللون الاسود




شكل الايلبس (ellipse) النهائي



نكرر رسم خطوط من الزاوية المنفرجة
يصلوا الى منتصف الضلعين المقابلين لكل
زاوية كما في المرة الاولى



رسم الاقواس كلا حسب نصف قطره



الشكل النهائي


3D Oblique

2.1 المفهوم العام

تعتبر هذه الطريقة احدى انواع رسم المجسمات التي تحافظ فيها على السطح الامامي للمنظور (Front view) على شكله الحقيقي


هناك 3 محاور رئيسية



الارتفاع يعبر عنه بخطوط عمودية و الطول يعبر عنه بخطوط افقية و العمق يعبر عنه بخطوط مائلة بزاوية 45



هذا يعني ان اي ارتفاع او طول او عمق يجب ان يرسم موازي لهذه المحاور الثلاث

نلاحظ في الشكل ان جميع خطوط المكعب موازية للمحاور الثلاث







رسم الاطوال بابعادها الحقيقية
اذا وقعت على المحاور او على
الخطوط الموازية لها

***الفرونت يظهر بنفس شكله**

في المثال السابق جميع خطوطه كانت موازية للمحاور الثلاث ولكن هذا لا يعني بالضرورة ان كل خط في الرسمة يجب ان يكون موازي للمحاور كما في المثال التالي:



الخطوط المشار اليها بالأسهم لا تقع على احد المحاور الرئيسية الثلاث و عند رسمها فان هذه الزواية لا تبقى بنفس قيمتها و نستعين بخطوط موازية للمحاور الرئيسية لتمكن من رسمها



2.2 انواع الاوبليك


1) Cavalier oblique

يرسم الطول و العمق و الارتفاع بنفس قياساتهم الحقيقية الموجودة على المساقط

2) Cabinet oblique

الطول و الارتفاع يكونا بنفس اطوالهم الحقيقية و لكن العمق يكون مقداره نصف العمق الحقيقي


مثال يوضح الفرق بينهما :




Cavalier

Cabinet


2.3 رسم الدوائر




مكعب اطوال اضلاعه 10 cm
و نريد رسم دائرة
نصف قطرها 5 cm على
جميع الوجه




بالنسبة للمسقط الامامي
(Front) نرسم الدائرة
كاملة بالفرجاري بعد تحديد
مكان المركز




اما المسقط الجانبي
(Side view) نرسم خطين
افقيين من منتصف
العمودين المشار لهما
باليأسهم
** لاحظ اتجاه الخطين
الافقيين




نرسم خطين متعامدين من
منتصف الخطين المائلين
بزاوية 45 المشار اليهما
بالأسهم
** لاحظ اتجاه الخطين
المتعامدين
* باستخدام حفة المثلث
العمودية




ينتج لدينا 4 مراكز




مركز الدائرة الاولى ، النقطة
الخضراء
نصف قطرها الخط الاخضر
تذكر : عند رسم القوس لا
نتعدى النقاط المشار اليها
باللون الاسود




مركز الدائرة الثانية ، النقطة
الزرقاء
نصف قطرها الخط الازرق
تذكرة : عند رسم القوس لا
ننعدى النقاط المشار اليها
باللون الاسود



مركز الدائرة الثالثة ، النقطة
باللون الزهري
نصف قطرها الخط باللون
الزهري
تذكرة : عند رسم القوس لا
ننعدى النقاط المشار اليها
باللون الاسود



مركز الدائرة الرابعة ،
النقطة باللون الاصفر
نصف قطرها الخط باللون
الاصفر
تذكرة : عند رسم القوس لا
ننعدى النقاط المشار اليها
باللون الاسود




المسقط العلوي (Top view)

نرسم عموديين من منتصف الخطين الأفقيين المشار لهما

بالأسهم

** لاحظ اتجاه الخطين

العاموديين



نرسم خطين متعامدين من منتصف الخطين المائلين

بزاوية 45 المشار اليهما


بالأسهم

** لاحظ اتجاه الخطين

المتعامدين


* باستخدام حفة المثلث

العمودية




ينتج لدينا 4 مراكز

نرسم الاقواس كلا حسب
نصف قطره





الشكل النهائي



3.1 في هذا الجزء من الملخص سوف نذكر مساقط بعض الاشكال الرئيسية (الامامي ،



العلوي ، الجانبي) لنتتمكن من تخيل الاشكال الاكثر تعقيدا

❖ **المكعب :**



فإذا نظرنا إلى المكعب من جميع الجهات سوف
نراه على شكل مربع



❖ **متوازي المستطيلات :**



فإذا نظرنا إليه من المسقط الامامي و العلوي
سوف يظهر على شكل مستطيل

اما اذا نظرنا إليه من المسقط الجانبي سوف نراه
على شكل مربع



الاسطوانة :



فإذا نظرنا إليها من المقطع الأمامي سترها على
شكل دائرة

اما اذا نظرنا إليها من المقطع العلوي و الجانبي
سترها على شكل مستطيل



اسطوانة مفرغة :



اذا نظرنا من الامام سوف نرى الاسطوانة على شكل
دائرة بداخلها دائرة اصغر

اما اذا نظرنا من الاعلى او الجانب سترها على شكل
مستطيل ولكن يوجد خطوط هيدرلين من الاسطوانة
الداخلية

❖ اسطوانة و متوازي مستطيلات :





المسقط الامامي و الجانبي سيظهر متوازي المستطيلات و الاسطوانة على شكل مستطيلين

اما من المسقط العلوي سيظهر متوازي المستطيلات على شكل مربع و الاسطوانة على شكل دائرة

❖ متوازي مستطيلات و ويب (دعامة) :

الويب هو قطعة يختلف شكلها باختلاف المسقط الذي ننظر منه فيظهر على شكل مثلث باثني المساقط و على شكل مستطيل بالمسقطين الآخرين



الشكل التالي يوضح الفكرة ..



فإذا نظرنا من المسقط الامامي سراه على شكل مثلث

اما اذا نظرنا من المسقط العلوي و الجانبي سراه على شكل مستطيل

❖ اسطوانة و متوازي مستطيلات و دعامة :





من المقطع الامامي ستظهر الاسطوانة على
شكل مستطيل و الويب على شكل مثلث

من المقطع الجانبي ستظهر الاسطوانة و الويب
على شكل مستطيل

من المقطع العلوي ستظهر الاسطوانة على
شكل دائرة و الويب على شكل مستطيل



❖ اسطوانة و متوازي مستطيلات و اربع دعامتات :



يشبه المثال السابق

لاحظ ان الويب يظهر في مسقط واحد
على شكل مثلث و يظهر بالمسقطين
الآخرين على شكل مستطيل

❖ مكعب فيه تفريغات :




اذا نظرنا من المقطع الامامي سرى وجود خطوط هيدلين ناتجة عن التفريغات الموجودة باعلى الشكل
اما اذا نظرنا من المقطع الجانبي سرى خطوط هيدلين ناتجة عن التفريغات العلوية و الاسطوانة المفرغة.
اما اذا نظرنا من المقطع العلوي سرى خطوط هيدلين ناتجة عن الاسطوانة فقط


امثلة 3.2

المثال الأول (Isometric)

أولاً: عند البدء بأي سؤال يجب النظر للمساقط المعطاه وفهم الرسمة بشكل بسيط ، ففي هذا المثال عند النظر الى المسقطين يجب فهم ان المقصود بالمستطيل هو "اسطوانة" او جسم منحني عند رسم الثري دي ..




كتخيل بسيط قبل البدء بالرسم يجب فهم ان الرسمة (الجسم المنحني) على هذا الشكل :




ثانيا: حاول الاستفادة من احد المساقط المعطاة فمن الممكن ان تبدا برسم احد المساقط مع ابقاء النظر على المسقط المعطى الثاني .. مثلا لو تخيلنا ما يلي:

اننا اخذنا المسقط كما هو وقمنا برسمه ثم بدأنا بتمديد خطوط




ثالثا: نبدأ باخذ تفاصيل اكثر بالنظر الى المسقطين معا ، كالنظر الى المسافات / مكان بدء وانتهاء كل خط ...


عند النظر لما هو باللون الاحمر في المسقطين .. قمنا برسمه ، وقمنا بامداد خطوط




لنصل الى هذا ..




الآن لتركيب الجسم فوقه نعود للنظر للمسقطين ..
وننتبه لهذه المسافة بالاخضر ولنقطة بدء الجسم ونهايته




ليصبح الرسم هكذا :



لاكمال الجسم من فوق والنظر الى اللون الاحمر
بالمقطعين وفهم انها ستكون انصاف دوائر
وفهم المسافات التي باللون الاخضر ..




سنصل لهذه المرحلة




. لفهم خطوط الهيدين .

A technical drawing consisting of two parts. The top part shows an orthographic view of a mechanical part with a green dashed line indicating a projection for a hidden feature. The bottom part shows a 3D perspective view of the same part, with a green circle highlighting a specific hidden feature that has been projected and drawn in red and blue lines. To the right, there is explanatory text in Arabic.

عند النظر لخطوط الهيدين نقوم
بامدادهم لفهم من اين جاءوا ..
فمن هنا نفهم ان الدائرة الخضراء
ستدخل في الجسم بمقدار المسافة
الخضراء المبينة بالمسقط المجاور .




وهنا نرى ان الدائرة الخضراء
ممتدۃ من بداية الجسم حتى
نهايته .. كما هو مبين بخطوط
الهيدین بالمسقط الآخر .




هنا نفهم ان نصف الدائرة ممتدۃ
من بداية الجسم حتى نهايته كما
هو مبين بخطوط الهيدین
بالمسقط الآخر



اما بالنسبة للويب :




لنكون قد انهينا الرسمة .




المثال الثاني (Isometric)







على الجانب اليسار نقوم برسم معين بابعاد 50,50 و ذلك لعمل الاليبس لنصف الدائرة الكبيرة
ملاحظة : شرح طريقة رسم الاليبس في الايزومتر موجودة في بداية الملخص




نقوم برسم مماس للدائرة كما هو موضح في الشكل




نرسم خط طوله 22 مائل بزاوية 30 من مراكز الاقواس التي تحتاجها في رسم الاجزاء الظاهرة من الاليبس ، كما هو موضح في الشكل




نرسم قوس من كل مركز قمنا بسحبه
و نأخذ فتحة الفرجار لكل مركز من
اول الييس قمنا برسمه




نقوم برسم مماس كما هو موضح في
الشكل باستخدام المثلث (30/60)




نقوم بسحب المراكز على الجانب
الآخر بمسافة
 $104=22-126$
و نرسم الاقواس كما في الخطوات
السابقة




نسحب المراكز مسافة 22 لرسم
السمك بنفس الطريقة السابقة




رسم المماسات من جميع الجهات




نمسح الخطوط الزائدة ولا نمسح
الخطوط المساعدة
ملاحظة : يجب الانتباه لنظافة الورقة
اثناء
سحب المراكز




نجد مركز الدائرة التي بالمتنصف من خلال الارتفاع 50 من منتصف الضلع اليسير و نرسم معين طول ضلعه 28 كما في الشكل




نجد المراكز الاربعة و نرسم الالبيس




نقل المراكز على مثلث ال 30,60
مسافة 104 لنصل الى الجزء المقابل




نرسم الالبيس و نأخذ فتحة الفرج
لكل مركز من الالبيس الاول




من منتصف الصلع 82 نرسم خط طوله 37.5 لايجاد مركز الدائرة التي تقع في المسقط العلوي




نرسم معين طول ضلعه يساوي قطر الدائرة التي في المسقط العلوي = 40



نجد المراكز الاربعة





رسم الالبيس كما في الشكل




رسم سك الدائرة كما في الخطوات
السابقة من خلال سحب المراكز
للأسفل بمقدار 25
تذكرة لا نمسح الخطوط المساعدة


المثال الثالث (Isometric)

Isometric drawing






نرسم الجزء الأول من الفرونت (شكل)




نكمي رسم قاعدة الشكل بعمق = 2.1 سم




من قاعدة الشكل ؛ نرسم عمود بارتفاع 4 سم .

ثم نكمي الرسم بخط طوله 4 سم بموازاة المحور المائل .


ثم ننتقل للزاوية السفلية من القاعدة و نرسم خط بطول 2.1 سم و نغلق الشكل بعدها




نرسم من الزوايا المشار اليها بالأسهم خطوط
العمق بطول 4 سم ، ثم نغلق الشكل



نرسم عمود ارتفاعه 3cm
و اخر ارتفاعه 8cm ، نوصل
بين الاعمدة لاغلاق شكل المجسم
نرسم العمق 1cm للداخل




ليصبح الشكل كاملا .
و الآن نبدأ برسم الدائرة (التفريج) .




لتحديد مركز الدائرة وفقاً للمسقط ،
نحدد بعد عن الجهة اليمنى للمجسم
بخط طوله 3 سم .
(2) من نهاية الخط (1) ننزل عمود طوله
1.5 سم .


تمثل النقطة التي وصلنا لها مركزاً للمعین
الذي سوف ترسمه لرسم (الایلیس)
و منها نرسم خط بطول 1 سم (يمثل نصف
قطر الدائرة) و يكون الخط موازياً للمحور




نکمل رسم المعین ، طول كل ضلع من
أضلاعه = 2 سم .
كل أضلاع المعین موازية للمحاور في المستوى
المرسوم عليه .
الزاوية السفلی المشار إليها تمثل مركز القوس
الأول للایلیس




نركز الفرجار و نرسم القوس كما في الشكل ،
لاحظ لا نتعدي النقاط المشار إليها بالأسهم



و كما فعلنا بالخطوة السابقة نرسم قوساً بنفس فتحة الفرجار على الجهة المقابلة مركزه النقطة المشار إليها بالسهم رسم الأقواس الصغيرة ، نرسم خطأ يصل بين الزاوية المنفرجة للمعین و منتصف الضلع المقابل كما في الشكل ، فنحصل على نقطة المركز للقوس




نكرر الخطوة السابقة لرسم القوس على الجهة المقابلة .
و بهذا يكون الايلبس قد اكتمل




ثم نقوم بعمل إزاحة لنقاط المركز باتجاه العمق (بمقدار 1cm)
و رسم الأقواس بنفس انصاف اقطارهم
لاحظ اننا قمنا برسم قوس واحد لأن باقي
الاقواس لا تظهر

Done!






الشكل النهائي




المثال الرابع (Oblique) (Oblique drawing)

Oblique drawing






بعد رسم القاعدة نقوم برسم خط موازي
للمحور من مركز الدائرة المشار اليها بالسهم
بطول 6 سم
من نهاية الخط نرسم نصف دائرة R40




لإكمال الشكل العلوي من المجسم نرسم
خط المماس باستخدام مثلث الـ 45




بعد رسم خط المماس ، نمسح الأجزاء الزائدة
الخطوة التالية رسم دائرتين على الجانبين




1) نرسم خط بطول 3.9 سم من
منتصف القاعدة اليمنى .
2) النقطة المشار اليها بالسهم تمثل
مركز المعين الذي سوف نرسمه ،
طول ضلع المعين = قطر الدائرة
= 2.5 سم
** أضلاع المعين موازية لمحاور المستوى




بعد رسم المعين ، نبدأ برسم الأقواس في الأوبليك لرسم الأقواس الكبيرة ، نقوم برسم خط يكون عموديا على ضلع المعين ونمد الخطين حتى يتقاطعا ، نقطة التقاطع هي مركز للقوس كما في الشكل



نكر الخطوة السابقة لكن بالاتجاه المعاكس



نقاط التقاطع الداخلية للخطوط (من الخطوتين السابقتين) تمثل مركزا للأقواس الصغيرة



الخطوة التالية لرسم أي (ايبلس) هي
تحديد عمق التفريغ
لكن في هذا المثال التفريغ لن يظهر



نكر الخطوات نفسها لرسم الايلبس على
الجهة المقابلة